


←	ЦЕПЬ
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

ЦЕПЬ	→
ПГ 13 V_1	4
Одш_1	3
Инвер_Солд	1


ЦЕПЬ	→
ПГ 13 V_2	1
Одш_2	2
Инвер_Hot	4
ОС	5

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	CONVERTER(1304)+SUB -310	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Комарова		25.07.13				
Пров.	Беленький						
Т.контр.	Медведев				Лист	Листов	
Н.контр.					ЗАО "ЭлектроИнтел"		
Утв.	Гладышев						

Рис.1 Вид спереди



A (вариант)



- * Размеры для справок.
- Элементы C3, C13, C24, C25, FU1, U1, L1, TU1, TU2, XP1, XP2, XP3 установить до упора.
- Припой ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
- ** Размеры обеспечиваются инструментом.
- Плату после сборки покрыть компаундом органическим Пентэласт-712, элементы XP1, XP2, XP3 от покрытия предохранить.

Обозначение	Рис.
ЭИ.010.008	1, 3, 4
ЭИ.010.008-01	2, 3, 4

					ЭИ.010.008 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата источника питания Converter(1304) Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Комарова Е.А.						
Проб.		Беленький М.А.						
Т.контр.		Медведев Е.И.						
Н.контр.								
Утв.		Гладышев О.М.						
						Лист 1	Листов 1	
						ЗАО "Электройнтел"		

Рис.3 Вид сзади





Рис.4



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

SUB_CONVERTER-UDC-30AC(1209) МОНТАЖНАЯ СХЕМА

