


От датчика тока

1XP2	ЦЕПЬ
1	ДТ"-
2	ДТ"-


WF-02



1XS3	ЦЕПЬ	
	+15В	1
	ПЪСТОЙ	2
	ОБМ 1 КОНЕЦ	3
	ОБМ 1 НАЧАЛО	4
	ОБ	5
	ОБМ 2 КОНЕЦ	6
	ПЪСТОЙ	8
	-15В	9

BLS-1X09

Внимание!
Транзисторы
KSE340, KSE350
устанавливаются
маркировкой ВНИЗ



Внимание!
Транзисторы
KSE340, KSE350
устанавливаются
маркировкой ВНИЗ

