



ЦЕПЬ	←
1	ОС ОБЩ. "-"
2	ОС СИГН. "+"
3	ФАЗА "-"
4	ФАЗА "+"

ЦЕПЬ	→
+U пит	1
+U пит	2
Пустой	3
Пустой	4
Эмитер верхнего ключа	5
Эмитер верхнего ключа	6
Затвор верхнего ключа	7
Затвор верхнего ключа	8
Пустой	9
Пустой	10
0 U пит	11
0 U пит	12
Пустой	13
Пустой	14
Эмитер нижнего ключа	15
Эмитер нижнего ключа	16
-U пит	17
Затвор нижнего ключа	18
-U пит	19
Затвор нижнего ключа	20

				СИМВС(1335)			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Комарова			6.09.13			
Пров.	Беленький						
Т.контр.	Медведев				Лист	Листов	
Н.контр.					ЗАО "ЭлектроИнтел"		
Утв.	Гладышев						

ЭИ.010.032 СИМБС(1335)

